

Dokumentacja fotograficzna



fot.1. Zarysowanie ścianki działowej na piętrze.
Stan obecny taki sam jak przed rokiem.




fot.2. Zarysowania styków płyt stropowych i ściennych.



fot.3. Zarysowania styków płyt stropowych i ściennych.




fot.4. Woda zalegająca w piwnicach oraz widoczne wykwity na ścianach.
Poziom wody 12cm ponad posadzkę.



fot.5. Woda zalegająca w piwnicach oraz widoczne wykwity na ścianach.
Poziom wody 12cm ponad posadzkę.



fot.6. Zarysowania na ścianie zewnętrznej frontowej. Stan jak przed rokiem.



fot.7. Zarysowania na ścianie zewnętrznej frontowej. Stan jak przed rokiem.



fot.8. Zarysowania poziome i pionowe ściany szczytowej . Widoczne zarysowanie w poziomie wieńca stropu nad piętrem jako efekt złej izolacji stropu.



fot.9. Zarysowania poziome i pionowe ściany szczytowej . Widoczne zarysowanie w poziomie wieńca stropu nad piętrem jako efekt złej izolacji stropu.



fot.10. Wejście do budynku od tyłu.